

Форма

Утвержде
Постановлением Правительст
Свердловской облас
от 11 февраля 2014 г. N 70-Г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

N 1

"11" августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта административное здание
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620146 г. Екатеринбург, ул.Бардина 47-а
1.3. Сведения о размещении объекта:
Двухэтажное отдельно стоящее здание 1991,2 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8015 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 1994 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: на 2015 в графике нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 31 (МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 31
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 620146, г.Екатеринбург, ул.Бардина 47-а, 8(343) 240-17-40, 8(343) 240-06-95, e-mail - mbdou31@yandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учредитель - Управление образования Администрации города Екатеринбурга
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 24а
<http://www.eduekb.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.4. Виды услуг предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования
2.5. Форма оказания услуг: МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни
2.6. Плановая мощность: 178 детей
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Амундсена» автобусы 010, 21, 50, 23, 54, 43, 37, 42, 46, 76 троллейбусы 14, 11, маршрутное такси 070, 067, 047, 052, 014, 050, 054,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 270 метров

3.2.2. Время движения (пешком) от 3 до 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути - есть, при входе на территорию детского сада имеются поребрики высотой примерно 10-15 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания - не организованная доступность

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	Нет
2	в том числе инвалиды:	Нет
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет
5	с нарушениями зрения	Нет
6	с нарушениями слуха	Нет
7	с умственными нарушениями	Нет

движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Амундсена» автобусы 010, 21, 50, 23, 54, 43, 37, 42, 46, 76 троллейбусы 14, 11, маршрутное такси 070, 067, 047, 052, 014, 050, 054,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 270 метров

3.2.2. Время движения (пешком) от 3 до 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути - есть, при входе на территорию детского сада имеются поребрики высотой примерно 10-15 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания - не организованная доступность

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	Нет
2	в том числе инвалиды:	Нет
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет
5	с нарушениями зрения	Нет
6	с нарушениями слуха	Нет
7	с умственными нарушениями	Нет

	(на всех зонах)						
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <***>	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); <***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)					
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения с индивидуальными средствами реабилитации	технические решения с индивидуальными средствами реабилитации	формы альтернативной организации невозможны -
1	2	3	4	5	6		
1.	Территория, прилегающая к заданию (участок)						
2.	Вход (входы) в здание						
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации						
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
5.	Санитарно-гигиенические помещения						
6.	Система информации и связи (на всех зонах)						
7.	Пути движения к объекту (остановки транспорта)						
8.	Все зоны и участки						

>*< Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 20 год
 в рамках исполнения государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года по созданию доступной среды для инвалидов и иных МЛН»
 (Указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта
 частичная доступность для основных категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

имеется заключение уполномоченной организации и выдана ее организация о состоянии доступности

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций и инвалидов:

Иванов Иван Иванович (Подпись), Ф.И.О. (Подпись), Ф.И.О. (Подпись), Ф.И.О. (Подпись)

4.6. Информация направлена в *Управление по развитию туризма* (наименование территориального органа областного уровня)

для размещения в *информационно-коммуникационной системе "Доступная среда Свердловской области"* (Дата)

Руководитель объекта (Подпись) *И.И. Иванов* (Дата)

4.7. Оценка результата исполнения работы по адаптации объекта (по состоянию на *17 августа 2015*)

Руководитель объекта (Подпись) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, имя, отчество)

Дата _____

